


Le immagini dell'insicurezza

Due "fumisti acrobati"...

Pubblicità

google_ad_client

Un'immagine eloquente di rischi sottovalutati ...



clickare sull'immagine per vederla ingrandita

L'immagine ci è stata inviata da un lettore del Piemonte.

I soggetti sono due "fumisti" che ispezionano un camino su un tetto di un edificio di 6 piani fuori terra (quindi con una altezza del tetto circa 22 metri).


---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

.

Passeggiano tranquillamente sulle tegole, senza alcuna protezione anticaduta, poggiano una scala a pioli al camino e quindi rimuovono la copertura del camino per guardaci dentro.

Quindi, non solo sottovalutano i rischi di una caduta ma anche quelli derivanti da una intossicazione: infatti effettuano l'operazione in un momento in cui la caldaia lavora a regime, senza alcun tipo di maschera di protezione delle vie respiratorie.

Si potrebbe ipotizzare che il perimetro del tetto (nella porzione non visibile nella immagine) sia protetto contro una prosecuzione della caduta ... o che siano agganciati ad una linea anticaduta particolarmente invisibile... ma tutto questo ci sembra più che altro follia!



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it