

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 9 - numero 1815 di lunedì 05 novembre 2007

Le immagini dell'insicurezza

L'immagine ritratta da un nostro lettore ha per titolo "non basta la buona volontà".

Pubblicità

google_ad_client

La non corretta percezione dei pericoli legati ai lavori in quota, la troppa sicurezza ed il mancato uso dei dispositivi anticaduta sono fonte d'innumerabili incidenti con gravi conseguenze quali l'invalidità permanente o anche la morte.

Forse, gli interpreti principali di questa fotografia non sono a conoscenza degli innumerevoli dispositivi anticaduta che al giorno d'oggi si possono trovare in commercio.

Oppure, più probabilmente, come suggerito dal titolo dato dal lettore, si tratta di "gentili volontari" (forse anche accompagnati dallo stesso parroco...) che si apprestano ad eseguire un lavoro non di loro pertinenza e perciò non attrezzati.

Purtroppo spesso accade che anche enti ben strutturati facciano affidamento sul lavoro del volontariato ma..... **la buona volontà sarà sufficiente ad evitare il pericolo?**

pubblicità

Publicità

google_ad_client