

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4062 di venerdì 28 luglio 2017

Le immagini dell'insicurezza: ancora "fil di ferro"

Questo carico ci da del filo da torcere.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0457C] ?#>

Brescia, 28 Lug - Ancora "fil di ferro": sembra proprio che l'usanza di utilizzare questo materiale per effettuare il sollevamento di carichi sia dura a morire.

Come sempre le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no sono eloquenti e non avrebbero bisogno di alcun tipo di commento.



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

2



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



La movimentazione carichi viene effettuata mediante l'utilizzo di un elevatore con braccio telescopico dotato di forche, ma per il sollevamento la metodologia scelta è quella di utilizzare un'imbracatura fatta con semplice filo di ferro.

Null'altro da dire: anni di verifiche trimestrali di funi, fasce, catene... sostituiti da una prassi tanto comune quanto pericolosa.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

