

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4611 di Venerdì 10 gennaio 2020

Le immagini dell'insicurezza: anno nuovo, nulla cambia

In materia di uscite di emergenza, vie di fuga, fruibilità dei presidi antincendio ancora non ci siamo.

Brescia, 10 Gen - Come ormai tradizione, durante le feste natalizie SICURELLO.no si prende il tempo di andare per negozi e centri commerciali per *curiosare* un po'. E come ormai tradizione anche quest'anno la sua curiosità è stata negativamente appagata: in materia di uscite di emergenza, vie di fuga, fruibilità dei presidi antincendio ancora non ci siamo.

Se durante l'anno sono numerosi i casi nei quali le uscite di sicurezza risultano inavvicinabili (e di questo ne abbiamo più volte portato testimonianza anche recentemente), nel periodo natalizio, vuoi per l'aumento dei prodotti da esporre o di quelli in magazzino, i luoghi "aperti" e "sgombri" diventano a tutti gli effetti un invito per posizionare merci, espositori e quant'altro.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>


Sono decine i casi che abbiamo visto in questi giorni e dai quali abbiamo selezionato le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi. Si tratta di punti vendita all'interno di Centri Commerciali che nel periodo natalizio sono come tradizione presi d'assalto dagli utenti, ragione per la quale sarebbe importante avere le vie di esodo e le uscite di sicurezza sgombre, così come anche i presidi antincendio dovrebbero essere facilmente accessibili ed utilizzabili.

Ecco allora le fotografie di oggi.



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© **SICURELLO^{SI}** & **SICURELLO^{NO}**



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

Partiamo dal percorso verso l'esodo che vede una quantità notevole di oggetti presenti che vanno da merci in esposizione ad un carrello per la movimentazione dei materiali a bancali, appendiabiti (completi di accappatoi), una sedia con tanto di quadretto esposto su di essa, una poltrona e tanto altro.

Parlando di presidi per la gestione di eventuali incendi è interessante vedere come l'estintore sembra messo in gabbia, in realtà è visibile attraverso la grata dell'espositore che gli è stato posizionato davanti. Idem per l'idrante. Se non ci fossero in bella vista i cartelli con i relativi pittogrammi, più che una gestione dell'emergenza si potrebbe trasformare in una caccia al tesoro. Come detto più volte la facile accessibilità ad estintori e manichette risulta fondamentale in caso di incendio e nella situazione documentata non si può certamente affermare che l'accessibilità sia garantita.

Chiudiamo l'articolo di oggi con la classica domanda: ma chi controlla?

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it