PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 1881 di lunedì 18 febbraio 2008

Le immagini dell'insicurezza: cantiere edile "artigianale"

Un chiaro esempio della sottovalutazione del rischio caduta dall'alto in un piccolo cantiere edile: un ponteggio degno di un circo acrobatico!

Pubblicità

Pubblichiamo un'immagine inviataci da un lettore che ben esemplifica la sottovalutazione del rischio caduta dall'alto in un piccolo cantiere edile artigianale: si notino i blocchetti utilizzati come supporto per rimediare all'altezza non sufficiente del ponteggio.

cliccare sull'immagine per vederla ingrandita

---- pubblicità ----

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.