

Le immagini dell'insicurezza: cantiere edile "artigianale"

Un chiaro esempio della sottovalutazione del rischio caduta dall'alto in un piccolo cantiere edile: un ponteggio degno di un circo acrobatico!

Pubblicità

Pubblichiamo un'immagine inviata da un lettore che ben esemplifica la sottovalutazione del rischio caduta dall'alto in un piccolo cantiere edile artigianale: si notino i blocchetti utilizzati come supporto per rimediare all'altezza non sufficiente del ponteggio.

clickare sull'immagine per vederla ingrandita

---- pubblicità ----



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it