

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4138 di Giovedì 07 dicembre 2017

Le immagini dell'insicurezza: che dire?

Tre anni dopo.: nulla è cambiato o forse è meglio dire "Molto è peggiorato".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0452] ?#>

Brescia, 7 Dic - Ci era capitato di entrare in questo negozio alcuni anni fa ed eravamo rimasti stupiti dalle evidenti carenze in materia di prevenzione incendi e tutela dei Clienti per quanto attiene la loro sicurezza.

E su uno delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no avevamo presentato alcune delle fotografie scattate ([leggi l'articolo](#))

A distanza di tempo le fotografie scattate mostrano che poco è cambiato o se possibile la situazione è ancora peggiore: [vie di fuga](#) segnalate, ma bloccate da scaffali (nessuna differenza tra il 2014 ed il 2017), corridoi ingombri e la manichetta antincendio che nel 2014 tendeva ad essere inutilizzabile in quanto lo spazio antistante era riempito con molteplici prodotti che la rendevano difficilmente raggiungibile, oggi è parzialmente coperta dalla presenza di un mobile con vetrinetta che la rende del tutto inutilizzabile (salvo in caso di emergenza spostare il mobile).



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

2



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



2014



3

2017

LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



Che dire? E' possibile che in tre anni il direttore del negozio (di una nota e diffusa catena di decorazioni ed arredamento) o il suo R.S.P.P. non abbia mai notato queste "incongruenze"?

Questa volta l'impegno lo prendiamo noi e nei prossimi giorni invieremo l'articolo ai responsabili della Catena. Speriamo che serva a qualcosa.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it