

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 21 - numero 4473 di Venerdì 24 maggio 2019**

# **Le immagini dell'insicurezza: come tradizione**

*Sull'utilizzo indiscriminato delle piattaforme di lavoro su aree aperte al pubblico.*

Ancora una volta, ormai abbiamo perso il conto, le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no ci portano a riflettere sull'utilizzo indiscriminato delle piattaforme di lavoro su aree aperte al pubblico.

Siamo in una grossa città del nord-ovest, posizionati tra la principale stazione ferroviaria, la fermata degli autobus e quella del metrò, ovvero il luogo ideale per appendere standardi pubblicitari di un evento in quanto sono centinaia, se non migliaia, le persone che ogni ora transitano sul marciapiede.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Ed ecco che poco prima delle 18:00, un orario certamente non "tranquillo", ma di punta, tra le centinaia di persone che passano, un operatore arriva, piazza il suo furgone, sistema più o meno a casaccio alcuni coni segnaletici ? tra l'altro nemmeno conformi ai dettami del codice della strada ? estende gli stabilizzatori, sale sulla piattaforma e si mette ? tranquillo tranquillo ? a lavorare sulla testa delle persone presenti per sistemare alcune "bandiere" pubblicitarie.



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

Come spesso succede:

- nessuna delimitazione,
- nessuna segnaletica,
- nessun operatore a terra (anche per gestire un'eventuale emergenza),
- nessun dpi indossato dall'operatore,
- ...

niente di niente.

L'unica certezza è l'insicurezza totale dell'operazione:

- chissà cosa riporta il bando di gara relativa a questa pubblicità?

- chissà quali sono i requisiti richiesti per l'occupazione del suolo pubblico previsti dall'ordinanza rilasciata per piazzare la piattaforma?
- chissà quali e quanti documenti sono stati prodotti?
- chissà chi doveva controllare?
- chissà...?

Tante domande senza una risposta (come spesso accade).

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: [SICURELLO.no](http://SICURELLO.no): [l'evidenza dei mancati infortuni](http://l'evidenza%20dei%20mancati%20infortuni).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](http://Licenza%20Creative%20Commons).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)