

Le immagini dell'insicurezza: dalla Saint Kitts e Nevis

IN-Sicurezza dal Mondo: il pericolo c'è, a prescindere della normativa!

Brescia, 23 Mar - Dopo tanto tempo pubblichiamo alcune immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no che ci arrivano dall'estero e dove il rischio legato alla caduta dall'alto dell'operatore non è minimamente considerato.



Foto Federica Farina

2



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

Foto Federica Farina

3



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

Come sempre è necessario precisare che l'inserimento di queste fotografie sconta l'ottica della normativa italiana in materia, non è infatti assodato che nei singoli Stati le norme in materia di sicurezza sul lavoro siano analoghe a quelle italiane, ma ciò non toglie che le foto pubblicate rappresentano situazioni che - indipendentemente dalla normativa presente nella singola nazione - non sono adeguate a tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0369] ?#>

Si ringrazia Federica Farina per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it