

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5964 di Venerdì 14 novembre 2025

Le immagini dell'insicurezza: Doppio senso

Cartelli fotocopiati.

Oggi riprendo un tema già affrontato in passato che riguarda, ancora una volta, la segnaletica temporanea che deve avere gli stessi requisiti di quella ordinaria.

Come sappiamo, quando si parla di segnaletica stradale, il riferimento è al Codice della Strada ed al suo regolamento che prevede:

- che tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno;
- che la visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole;
- In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0535] ?#>

Ed ecco che, ancora una volta le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di ci presentano un cartello, che è rimasto parecchi giorni piazzato (sia di giorno che di notte) e che non risponde ai requisiti sopra indicati.

Il classico pittogramma stampato su foglio di carta e *appiccicato* con un foglio adesivo trasparente su un cartello che probabilmente conteneva altre indicazioni.

Come al solito: una situazione ordinaria.



Geom. Stefano Farina

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni

Le immagini vengono concesse in Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) alle seguenti condizioni:



CC BY-NC-ND

Attribuzione ? Non Commerciale ? Non Opere Derivate

www.puntosicuro.it