

Le immagini dell'insicurezza: Impuniti

Il menefreghismo nel rispetto delle regole

Nei giorni scorsi mi è capitato di vedere una scena che mi ha lasciato molto perplesso, la situazione è quella purtroppo tipica, ma è l'ambientazione che mi ha stupito.

Durante la visita ad una fiera di settore, ho visto passare un carrello elevatore il cui manovratore aveva caricato sulle forche una cassa ed un lavoratore. Il "mulettista" si destreggiava tra persone e mezzi senza alcuna titubanza ed il lavoratore a bordo delle forche, mentre mi transitava vicino, mi ha anche salutato beatamente con il pollice alzato.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0849] ?#>

Che dire? Si trattava di una fiera dove il tema principale è l'emergenza, vi era la presenza massiccia di forze dell'ordine (all'interno dei loro stand, ma anche nei piazzali), ma questi due personaggi (permettetemi di definirli "personaggi") con totale menefreghismo e totalmente impuniti hanno eseguito in totale insicurezza il trasporto tra uno stand e l'altro. Se si fossero infortunati sarebbero stati anche fortunati, nei padiglioni erano presenti decine di soccorritori sanitari e vigili del fuoco, che avrebbero potuto intervenire prontamente in loro soccorso.

A volte ci si sente disarmati, avrei voluto rivolgermi a qualcuno per segnalare la cosa, ma sono passati talmente veloci che solo per il fatto di avere il cellulare in mano per scattare una foto a dei mezzi d'opera esposti, mi ha permesso di documentare la situazione che condivido nell'odierna rubrica delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no.

Non sapendo se si trattava di "standisti", di lavoratori della "fiera" o di soggetti che erano presenti per altri allestimenti o attività di logistica, diventava difficile capire a chi comunicare la situazione ed ho (mio malgrado) lasciato perdere.

Così come velocemente sono arrivati, velocemente sono spariti nei meandri della fiera. Pochi secondi e via. Ed anche questa volta gli è andata bene.

1



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© **SICURELLO^{SI}** & **SICURELLO^{NO}**

2




LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© **SICURELLO^{SI}** & **SICURELLO^{NO}**



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI

© SICU

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni

Le immagini vengono concesse in Licenza Creative Commons alle seguenti condizioni:



CC BY-NC-ND

Attribuzione ? Non Commerciale ? Non Opere Derivate

www.puntosicuro.it