PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4047 di venerdì 07 luglio 2017

Le immagini dell'insicurezza: in una stazione ferroviaria

Facciamo il trenino, tanto in stazione ci siamo già!!!

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0328] ?#>

Brescia, 7 Lug - Le fotografie a corredo delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi sono state scattate in una stazione ferroviaria, dove durante l'orario di punta (erano circa le 12:30 di un venerdì) tra studenti, pendolari ed altri passeggeri, una squadra di operai stava eseguendo delle attività lavorative nell'atrio.

La scena che si è parata davanti al fotografo era inizialmente già molto eloquente: un addetto lavorava su un trabattello, un paio di colleghi lo assistevano da terra e, tutt'attorno i "viaggiatori" sostavano in attesa dell'ora di partenza del proprio treno.

Nessuna delimitazione tra il "cantiere" e gli "utenti", nessuna protezione per evitare che l'eventuale caduta di materiali dall'alto potesse colpire gli "ignari passeggeri", nessuna indicazione da parte di nessuno.


1
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO



Ma lo spettacolo al quale si stava assistendo era solo il preludio di un'opera ben più articolata: ed infatti, pochi minuti dopo, ecco che accompagnato dai colleghi che da terra spingevano il trabattello, il lavoratore è partito per un viaggio "esplorativo" tra i corridoi della stazione.


3
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO



Anche in questo caso nessuna protezione, nessuna delimitazione, nessun accenno a scendere dall'attrezzatura durante "il viaggio", come sempre nulla di nulla.

Certamente un bel trenino, chissà se nel P.S.C. o nel P.O.S. il trenino era inserito tra le attrezzature!

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it