

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 20 - numero 4226 di Venerdì 27 aprile 2018**

# **Le immagini dell'insicurezza: la solita improvvisazione**

*Cosa comporta l'improvvisazione nel comparto edile?*

Brescia, 27 Apr - Le fotografie dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi ci illustrano la classica improvvisazione che molte volte contraddistingue l'esecuzione di lavori, a volte anche complessi, come il montaggio di una struttura metallica per l'ampliamento di un capannone esistente.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CSA192] ?#>

Se i rilievi non sono eseguiti perfettamente ed il piano di montaggio non tiene conto dei vincoli presenti, può capitare che il posizionamento di alcuni elementi non sia agevole ed allora gli addetti non si pongono problemi e "si adattano alla situazione".

Peccato che questo adattamento non tenga quasi mai conto degli aspetti della sicurezza.



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

3



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>



Ma forse della propria sicurezza a questi operai, al loro preposto, al loro datore di lavoro ed al coordinatore per la sicurezza del cantiere, proprio non interessa nulla. Anche perché la totale assenza di ogni tipo di dispositivo di protezione individuale, l'assenza di ogni tipo di protezione collettiva e l'assenza di opere provvisoria di sicurezza sono certamente un sintomo di totale indifferenza, passività e forse anche di notevole menefreghismo.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)