PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4392 di Venerdì 25 gennaio 2019

Le immagini dell'insicurezza: la speranza è l'ultima a morire

Un occhio di riguardo all'uscita di sicurezza.

Brescia, 25 gen - Recentemente mi è capitato di trovarmi nella sala di attesa, posta al piano interrato, di un negozio di ottica e nell'attesa l'occhio spazia su alcuni particolari:

- la planimetria dell'emergenza, presente con indicate le vie di fuga,
- la cartellonistica relativa all'uscita di emergenza correttamente posizionata
- l'ascensore che - al contrario - non risulta dotato della segnaletica che ne vieta l'uso in caso di incendio.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0594] ?#>

Ma, come dimostrano le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi, andando a curiosare nella "nicchia" dove la porta di emergenza è ubicata, la sorpresa è certamente negativa: due solide barre di sicurezza con serrature indipendenti sono state posizionate per impedire ai malintenzionati di forzare la porta ed accedere ai locali del negozio.

1
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO

2
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO

3
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO

Certamente il risultato di ridurre il rischio di accesso "non desiderato" è ottenuto, ma nel contempo l'uscita - in caso di emergenza - è altrettanto *sicuramente* impedita.

Magari la procedura scritta prevede che all'apertura del punto vendita si provveda a sbloccare i chiavistelli e riattivare l'uscita, ma si sa: le procedure sono una cosa, la realtà è ben differente.

Forse - in caso di emergenza e vista l'assenza di specifici divieti - ci possiamo salvare prendendo l'ascensore. Sperando che in caso di incendio...

Lo sappiamo, la speranza è l'ultima a morire.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it