

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 20 - numero 4352 di Venerdì 16 novembre 2018**

# **Le immagini dell'insicurezza: mercatini di Natale**

*Speriamo che a Natale ci arrivino (sani e salvi).*

Brescia, 16 Nov - Sta per arrivare il Natale ed in molte città e paesi fervono gli allestimenti per le "casette" dei mercatini.

Naturalmente molte volte si tratta di operatori volontari che prestano il proprio tempo per la realizzazione, in altre situazioni invece si tratta di aziende che eseguono a livello professione il montaggio delle strutture. Poco però cambia, in entrambi i casi le regole da rispettare in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono le medesime.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

E le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi sono state scattate proprio all'esterno di un cantiere di realizzazione strutture di un "Mercatino di Natale".

Foto Fabio Rosito

1



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

Foto Fabio Rosito

2



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

Foto Fabio Rosito

3



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

La situazione è come sempre "oltre ogni limite", il montaggio del tetto di uno degli edifici viene eseguito con l'utilizzo di un'attrezzatura non idonea, un carrello elevatore con forche, ma vista la distanza di posa, ecco che le forche del carrello vengono allungate "a dismisura" applicando dei travetti di legno e trasformando il tutto in "un anomalo braccio gru".

Sicurezza zero, Rischio 100%. Speriamo che nessuno si faccia male e che tra poco più di un mese quegli operai possano festeggiare il natale in famiglia e non in un ospedale od ancor peggio.

Parafrasando quanto scritto sulle recinzioni del cantiere:

*qualcuno "sta aspettando i Mercatini di Natale",*

noi invece

*"stiamo aspettando che qualcuno esegua i lavori in sicurezza*

*e che qualcun altro controlli il rispetto delle regole".*

E' chiedere troppo?

Si ringrazia il Fabio Rosito per le fotografie.

Fonte: [SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.](#)

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons.](#)

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)