

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4372 di Venerdì 14 dicembre 2018

Le immagini dell'insicurezza: non prendiamoci in... giro

La cura dei particolari negli eventi sportivi

Brescia, 14 Dic - Quando parliamo di eventi sportivi due sono le "location" tipiche che li contraddistinguono, la prima ? quella classica ? è legata agli impianti fissi, siano essi stadi, velodromi, autodromi, palazzetti e similari, la seconda invece è su spazi normalmente destinati ad altre attività e temporaneamente "convertiti" all'evento sportivo stesso ed in questo caso possiamo generalmente parlare di strade, piazze, sentieri e similari.

Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi sono state scattate in una piazza proprio durante un evento sportivo, di caratura nazionale, evento molto importante che vede una grande partecipazione di pubblico (non solo appassionati di quella tipologia di sport, ma anche altre persone che vengono coinvolte dall'importanza della kermesse, dai nomi degli atleti, dal "circo" che ruota attorno all'evento stesso.

E quando l'evento è importante ed il pubblico numeroso, proprio per evitare rischi alle persone, si rende necessaria una maggiore cura dei particolari, ma le fotografie di oggi ci dimostrano che in questo caso la cura dei particolari non c'è stata e ? come sempre ? nessuno controlla.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0587] ?#>

La situazione è abbastanza semplice: grande evento, telecamere, sistemi di diffusione audio, necessità di alimentazioni elettriche e via dicendo, ovvero tanti cavi che attraversano in lungo e largo la piazza.

Al fine di evitare rischi (inciampo, danneggiamento cavi, ecc.) normalmente si usano delle canaline passacavi specifiche (attenzione che le tipologie variano e vanno da quelle idonee per il passaggio dei mezzi pesanti a quelle che al contrario garantiscono il sicuro attraversamento di persone su sedie a rotelle) che contengono i cavi e eliminano o riducono i rischi.



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

3



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

6



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

L'equazione dovrebbe essere semplice: Tanti cavi, tanti passacavi. La realtà è invece ancora più semplice e le immagini stanno lì a testimoniarlo: tanti cavi, pochi passacavi ed allora? Allora

- Persone posizionate sui cavi
- Transenne di protezione con i piedini sui cavi
- Attraversamenti di cavi con alcuni elementi di passacavo posizionati più come un *fermo*, perché non si muovano, che una protezione effettiva.

Per non parlare dei rotoli di cavi posizionati o abbandonati nelle aree destinate al pubblico.

Siamo al paradosso, in alcuni casi i passacavi sono stati posizionati in modo talmente maldestro che costituiscono più un pericolo che una protezione.

Ed infine è **meglio non pensare** che succederebbe se ci fosse la necessità di evacuare la piazza per un'emergenza, con le persone che prese dal panico si muovono attraverso i percorsi a rischio inciampo per cavi non protetti. E' già, è **meglio non pensarci**, *tanto va sempre bene*.

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it