PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4533 di Venerdì 06 settembre 2019

Le immagini dell'insicurezza: ormai abbiamo finito...

Ultime sistemazioni a fine cantiere...ed è qui che gli aspetti della sicurezza evidenziano numerose lacune.

Brescia, 6 Set - Il cantiere ormai è finito e sono in corso gli ultimi ritocchi ed allora perché preoccuparsi di sicurezza, opere provvisionali, ecc. ecc.?

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0587] ?#>

Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi testimoniano ancora una volta come la percezione del pericolo e la valutazione del rischio siano un optional che non sempre viene attivato.

La descrizione è semplice: una palazzina, lavori di rifacimento delle facciate, ultime sistemazioni a fine cantiere ed è qui che gli aspetti della sicurezza evidenziano numerose lacune:

- Difficoltà a raggiungere le zone di lavoro da parte degli addetti
- Mancanza di protezioni anticaduta
- Uso non corretto di scale portatili
- Mancanza di parte dei DPI
- Abbigliamento non idoneo
- ...


1
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


2
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


3
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


4
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


5
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO



Per ridurre o eliminare la maggior parte dei rischi sarebbe bastato installare alcuni elementi di ponteggio (peraltro presenti in cantiere ed in fase di carico ? in modo perlomeno "disinvolto" - sul camion), una lavorazione di poche decine di minuti ma perché perdere tempo con i ponteggi, tanto quelli che si fanno male sono sempre gli altri.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it