

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 26 - numero 5616 di Venerdì 10 maggio 2024**

# **Le immagini dell'insicurezza: pochi secondi ed ho finito**

*La strana concezione che l'esposizione a un rischio sia associata esclusivamente al tempo di durata dell'attività e non alle condizioni di lavoro.*

Camminando nei pressi di un cantiere, un ignaro cittadino vede un lavoratore che, durante le fasi di carico di materiali sul cassone di un camion, scende dalla cabina di comando del sollevatore telescopico e una volta salito sul cassone si posiziona *tranquillamente* sulle forche del sollevatore stesso.

1



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>



Mentre qualcuno scatta una foto, l'ignaro cittadino evidenzia al lavoratore l'elevato rischio di caduta dovuta alla posizione assunta ed i relativi aspetti e conseguenze legati alla sicurezza.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0902] ?#>

La prima parte della risposta è lapalissiana:

"Ci sto solo pochi secondi e poi ho finito",

la seconda parte è ancora peggio:

"Faccio sempre in questo modo altrimenti ci impiego troppo a caricare il camion".

Che dire? Ancora una volta le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi ci mostrano il mondo reale, un mondo che non tiene conto di norme, procedure, patenti, formazione, addestramento, ecc. ecc., ma un mondo dove si barattano pochi secondi di lavoro con la propria sicurezza.

Ed intanto il contatore degli infortuni sul lavoro continua ad aggiornarsi.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no: **l'evidenza dei mancati infortuni**



Le immagini vengono concesse in LICENZA CREATIVE COMMONS alle seguenti condizioni:  
**Attribuzione ? Non Commerciale ? Non Opere Derivate**



Licenza Creative Commons

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)