

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5860 di Venerdì 30 maggio 2025

Le immagini dell'insicurezza: puntiamo sul rosso

I sistemi di messa a terra non sempre sono correttamente identificati.

Nell'ultima puntata di SICURELLO.si nell'ARTE, presentando la rivisitazione di un'opera di Mondrian, avevamo affrontato il tema dell'identificazione degli elementi impianti elettrici attraverso i loro colori, che derivano da specifiche norme tecniche e che, a volte, sono invece oggetto di scelte abbastanza grossolane ed approssimative.

Ecco allora che oggi riprendiamo questo argomento pubblicando alcune foto che vanno a riassumere quanto sopra. In particolare le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi sono state scattate durante un evento dove, qualche soggetto improvvisato, ha collegato delle strutture all'impianto di messa a terra.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL1008] ?#>

È evidente che la scelta del colore del conduttore non deriva dal rispetto delle norme tecniche, ma è stata fatta in base ai cavi che il suddetto soggetto aveva a disposizione ed allora il collegamento di messa a terra, anziché di colore giallo/verde era color rosso.

Da notare che qualcuno ha anche certificato il suddetto impianto temporaneo senza porsi alcun dubbio.

Qualcuno obietterà: "l'importante è che la struttura che necessitava di messa a terra fosse collegata", certamente, ma nella sicurezza l'anarchia non è mai una buona condizione.



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{®11} & SICURELLO^{®20}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{®11} & SICURELLO^{®20}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{®11} & SICURELLO^{®20}

Fonte: SICURELLO.no: **l'evidenza dei mancati infortuni**

Le immagini vengono concesse in Licenza Creative Commons alle seguenti condizioni:



CC BY-NC-ND

Attribuzione ? Non Commerciale ? Non Opere Derivate

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it