

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 21 - numero 4437 di Venerdì 29 marzo 2019**

# **Le immagini dell'insicurezza: e SICURELLO.si occhieggia sconsolato**

*Perché perdere tempo? Tanto non succede mai nulla e nessuno controlla...*

Brescia, 29 Mar - Una strada urbana, un furgone, due rampe di carico belle pronte per essere percorse dai mezzi in transito e per il resto nulla. Nessuna segnalazione, nessun segnalatore e nessuna segnaletica.

Questa volta le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no sono state scattate proprio davanti agli *occhi* di SICURELLO.si.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

La scena è la classica: alcuni operai hanno scaricato da un furgone (di proprietà comunale) un mini mezzo meccanico e si sono spostati per eseguire il loro lavoro. Probabilmente, vista la breve durata dell'intervento (circa un'ora), non hanno ritenuto necessario "ripiegare" le rampe e mettere in sicurezza il mezzo parcheggiato sulla strada.

Altrettanto probabilmente sarebbero bastati alcuni coni, una barriera e due frecce, ma perché perdere tempo? Tanto non succede mai nulla e nessuno controlla.



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>.SI</sup> & SICURELLO<sup>.NO</sup>



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© **SICURELLO<sup>·SI</sup>** & **SICURELLO<sup>·NO</sup>**

E SICURELLO.si guarda sconsolato chiedendosi: Ma quanta strada dobbiamo ancora fare?

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**