

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 8 - numero 1547 di mercoledì 13 settembre 2006

### Le immagini dell'insicurezza: sollevatori e lavori in quota


*Un classico dell'insicurezza: un'attrezzatura per sollevare carichi utilizzata come piattaforma elevatrice per operatori, ovviamente senza nessuna precauzione contro il rischio caduta...*

Pubblicità


Un lettore ci ha inviato una immagine che rappresenta un classico dell'insicurezza: un'attrezzatura per sollevare carichi (un sollevatore telescopico) utilizzata come piattaforma elevatrice per operatori.

**---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----**

La situazione è stata ripresa in Irlanda, ringraziamo quindi il lettore che anche in vacanza ha pensato a dare un contributo alla cultura della sicurezza.



*clickare sulla immagine per vederla ingrandita*



Come si può notare, gli operatori, anche se ben equipaggiati per la loro visibilità, non hanno invece preso nessuna precauzione contro il rischio caduta, ben più pericoloso in questa situazione!

In particolare, uno dei due si trova, probabilmente, su un piano di fortuna appoggiato alle forche (se non addirittura sulle forche stesse...) senza utilizzare gli appositi cesti (o navicelle) disponibili come accessorio proprio per trasformare queste attrezzature in sicuri elevatori per le persone.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)