PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5874 di Venerdì 20 giugno 2025

Le immagini dell'insicurezza: solo per atleti superdotati

Un'uscita di sicurezza un po' impegnativa da utilizzare.

Lo sappiamo: le uscite di sicurezza non sempre sono visibili o facilmente accessibili.

Quella ripresa nell'immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi, certamente il primo requisito lo soddisfa: è visibile, molto visibile anche se magari qualcuno gli parcheggia davanti.

Quello che invece non torna è legato al secondo requisito, ovvero l'accessibilità.

Sfido chiunque a raggiungerla facilmente (a meno che non si tratti di saltatori o saltatrici in alto, magari con l'asta).

Pubblicità

Ancora una volta viene da chiedersi

- chi ha pensato/progettato di ubicare un'uscita di emergenza in quella posizione?
- chi fa i controlli periodici (si tratta del parcheggio di un supermercato)?
- chi ha pensato alla funzionalità di quel posto auto posizionato a ridosso dell'idrante, faccio spostare l'eventuale macchina parcheggiata prima di poterlo utilizzare?

Tante domande senza risposta.

Forse una risposta c'è: inizialmente per raggiungere l'uscita era presente una scala ed in quel modo l'area era facilmente raggiungibile anche per poter utilizzare l'idrante, ma poi servivano posti auto ed allora la scala è sparita. Tanto non succede mai nulla.

Si ringrazia Andrea Guerra per la fotografia.



Geom. Stefano Farina

Fonte: SICURELLO.no: **l'evidenza dei mancati infortuni**

Le immagini vengono concesse in Licenza Creative Commons alle seguenti condizioni:



CC BY-NC-ND
Attribuzione ? Non Commerciale ? Non Opere Derivate

---

www.puntosicuro.it