

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4422 di Venerdì 08 marzo 2019

Le immagini dell'insicurezza: spiderman

La presenza di ostacoli ed elementi a terra può comportare, in caso di caduta, dei danni fisici rilevanti al lavoratore, anche se l'altezza del piano di calpestio è ridotta.

Brescia, 8 Mar - Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi afferiscono a una tipica situazione che vede un operatore impegnato in lavori per lui abbastanza abituali, svolti ad un'altezza non elevata, ed utilizzando una piccola scala/sgabello.

Nulla di eccezionale se non il fatto rilevate che riguarda l'altezza insufficiente della scala ed allora l'operatore si posiziona con i piedi sull'elemento di coronamento superiore della scala stessa esponendosi ad un elevato rischio di sbilanciamento e relativa rovinosa caduta.



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

Le altezze sono ridotte, ma la presenza di ostacoli ed elementi a terra potrebbero comportare, in caso di caduta, dei danni fisici rilevanti al lavoratore.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0328] ?#>

A volte queste situazioni vengono sottostimate, esponendo gli addetti a rischi inutili e non correttamente percepiti, basterebbe un po' di attenzione e l'utilizzo di attrezzature idonee, anche perché gli eroi invincibili e che non si fanno mai male esistono solo nella fantasia.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it