PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4057 di venerdì 21 luglio 2017

Le immagini dell'insicurezza: stare sulle tavole

Alcune fotografie assurde!

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0329] ?#>

Brescia, 21 Lug - Poco più di due mesi fa, nelle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no avevamo affrontato il tema delle cadute dall'alto approfondendo alcuni aspetti legati ad un'attività di *casseratura* pilastri all'interno di un cantiere edile.

A distanza di così poco tempo non mi sarei mai aspettato di riprendere questo argomento con alcune fotografie scattate venerdì scorso e che sono, se possibile, ancora più assurde.

Durante il getto di alcuni pilastri, il lavoratore, dopo essere salito in quota utilizzando una scala appoggiata ai casseri, si sposta tra un pilastro e l'altro *camminando tranquillamente* sulle *tavole* collocate per controventare e tenere a piombo i pilastri stessi: due tavole in legno (classica *carpenteria* di cantiere) dello spessore di circa 2,5 cm, posizionate in costa e generalmente chiodate al cassero.


1
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


2
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


3
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO



I termini desolante e sconsolante probabilmente non riescono ad esprimere compiutamente il pensiero di chi scrive: ancora una volta un cantiere dimostra essere "terra di nessuno", un luogo dove datori di lavoro, preposti, coordinatori per la sicurezza e committenti sono soggetti "totalmente estranei" e dove le normative non esistono, così come non esistono DPI, opere provvisionali, ecc. ecc.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it