

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

## Anno 20 - numero 4334 di Venerdì 19 ottobre 2018


## Le immagini dell'insicurezza: tra ombrelli e piattaforme fluttuanti

Il braccio della PLE invade in toto la sede stradale: ma la sicurezza dov'è?

Brescia, 19 Ott - Ci risiamo, ancora una volta nelle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no affrontiamo il tema dell'utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili su strade aperte al transito veicolare e pedonale ed ancora una volta gli aspetti della mancanza di sicurezza sono talmente evidenti che sembra quasi assurdo pensare che nessuno intervenga (ed anche l'improvvisato fotografo che ha scattato le foto non ha potuto far nulla davanti alla contestazione da lui elevata ? da semplice cittadino ? agli operatori addetti all'attività).

Pubblicità <#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0328] ?#>


Le foto sono ormai *purtroppo quelle classiche*, smontaggio di "abbellimenti", in questo caso si tratta di "*ombrelli fluttuanti*", effettuata con una <u>PLE</u> posizionata tra marciapiede e sede stradale, senza alcuna segnalazione, senza alcun rispetto o considerazione di chi passa a piedi od in macchina.



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO." & SICURELLO."



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.51 & SICURELLO.10



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO." & SICURELLO."



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.51 & SICURELLO.10



E come sempre anche l'attraversamento del braccio della <u>PLE</u> che invade in toto la sede stradale da l'evidenza del disinteresse e del menefreghismo verso la sicurezza di chi gestisce questo tipo di attività.

Il dubbio è se sulla strada *fluttuavano* di più gli ombrelli o la piattaforma elevabile!!!

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it