

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4105 di venerdì 20 ottobre 2017

### Le immagini dell'insicurezza: un bidone

*Lo sbandieratore? Ci ha fatto il "bidone"*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0329] ?#>

Brescia, 20 Ott - Ormai sta diventando un classico:

- cantiere,
- strada aperta al traffico,
- operai al lavoro,
- mezzi d'opera attivi (camion con gru e carrello elevatore),
- segnaletica e segnalazioni praticamente assenti (un bidone della spazzatura con posizionata una bandiera di segnalamento non è certamente un sistema adeguato),
- compartimentazioni assenti (se si eccettuano alcuni coni a ridosso dei camion ed un nastro bianco/rosso ormai danneggiato non vi è null'altro),
- dpi assenti,
- interferenze non gestite,
- ...

Foto Dott. Alberto Vergnani

1



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

Foto Dott. Alberto Vergnani

2



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

Foto Dott. Alberto Vergnani

3



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

Foto Dott. Alberto Vergnani

4



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

Ancora una volta le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no, oltre ad essere l'evidenza dei mancati infortuni, sono l'evidenza che qualcosa non sta funzionando:

- Valutazione dei rischi,
- Procedure di lavoro,
- Documenti della sicurezza ( POS e PSC in primo luogo),
- Formazione dei lavoratori,
- Controlli, verifiche e vigilanza,
- ...

sembra quasi che non esistano.

L'unica cosa sicura è il senso di frustrazione che a volte ci prende vedendo queste immagini.

Si ringrazia Alberto Vergnani per le fotografie

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)