

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4114 di venerdì 03 novembre 2017

Le immagini dell'insicurezza: un film dell'orrore!

Non aprite quella porta!!!. Remake 2017

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0458C] ?#>

Brescia, 3 Nov - Molte volte la gestione dei percorsi di emergenza all'interno dei punti vendita risulta essere scarsamente considerata e di questo ne abbiamo più volte parlato già dai primi numeri di questa rubrica ad esempio:

Le immagini dell'insicurezza

Le immagini dell'insicurezza

L'esposizione dei prodotti ed il deposito di materiali od attrezzature davanti alle uscite di sicurezza risulta essere all'ordine del giorno ed anche le fotografie dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi, scattate pochi giorni fa all'interno di un supermercato, testimoniano queste "tipiche" situazioni dove probabilmente la sensibilità dei lavoratori, unita ad una scarsa attenzione da parte di preposti e direttore del punto vendita porta ad avere le vie di fuga ostruite.

Ma questa volta il problema non è solo legato alle attività svolte all'interno del negozio, guardando meglio infatti si scorge, all'esterno di una di queste uscite di sicurezza, un bellissimo ponteggio che - con i suoi elementi strutturali, con il piano di calpestio posizionato a circa 3/4 dell'anta e con vari teli di protezione - va ad impedire la regolare apertura della porta.

Se i materiali esposti possono essere facilmente spostati, ci possiamo chiedere che potrebbe succedere in caso di emergenza con una porta bloccata?

Parfrasando il titolo di un film del 1974: "Non aprite quella porta"... ma quello era un film dell'orrore, questa è ordinaria negligenza.



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© **SICURELLO^{SI}** & **SICURELLO^{NO}**



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: [SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it