PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4592 di Venerdì 29 novembre 2019

Le immagini dell'insicurezza: un quadro di valore?

Chi ha eseguito la manutenzione del quadro ha le idee molto chiare riguardo alla propria perizia e capacità manutentiva: tanto nastro adesivo e tanta fantasia.

Brescia, 29 Nov - Il soggetto oggetto (permettetemi questo gioco di parole) delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi è un quadro.

Non si tratta però di un quadro fotografato in un museo degli orrori, ma posizionato in un'azienda dove certamente chi ha eseguito la sua manutenzione ha le idee molto chiare (e sopravalutate) riguardo alla propria perizia e capacità manutentiva: tanto nastro adesivo e tanta fantasia.




Foto P.I. Andrea Gobbi
2
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO



E se le idee risultano essere chiare, la sicurezza è certamente raffigurata a tinte fosche: il quadro infatti è installato *a bordo macchina* e viene abitualmente utilizzato per il funzionamento del macchinario stesso:

- Cavi elettrici di connessione: volanti e non inseriti in una adeguata guaina,
- Pressa cavo: ormai inesistente;
- Pulsanti di comando: totalmente intaccati da *agenti* vari;
- interruttore/selettore a chiave: di dubbia funzionalità;
- scritte o pittogrammi dei comandi: totalmente inesistenti;

e per finire un bel po' di polvere e tante gocce di vernice proiettate sul quadro nel corso di qualche lavorazione effettuata in prossimità dello stesso.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Però il pulsante di disalimentazione di emergenza (il classico fungo) è presente e, grazie al fatto che un po' di colore rosso è ancora presente, esso risulta perlomeno percepibile. La speranza è che sia anche funzionale (magari basta spostare un po' del nastro da pacchi che lo avvolge su vari fronti).

Ed allora visto che parliamo di quadri, proviamo a dargli una quotazione:

- Valore Funzionalità: scarso
- Valore Manutenzione: scarso
- Valore Sicurezza: scarso.

Un quadro così lo vorreste?

Si ringrazia il P.I. Andrea Gobbi per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it