

Le immagini dell'insicurezza: uomo a terra

L'operaio è inciampato?

Brescia, 4 Mag - Vedendo la scena illustrata nelle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi la prima idea è che l'operaio abbia avuto un malore o si sia inciampato cadendo rovinosamente a terra.



Foto Andrea Pozzer

2



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

La realtà è invece ben differente e l'operaio completamente sdraiato sull'isola spartitraffico sta posizionando i cavi di collegamento dell'impianto semaforico.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Analizzando meglio l'immagine viene certamente da dire che l'insieme del lavoro, eseguito a ridosso di una rotatoria molto trafficata ed in presenza di un altro cantiere che riduce la corsia preferenziale di transito degli autobus, non rispetta sicuramente i "canoni della sicurezza", ma nemmeno quelli del buon senso.

Si ringrazia Andrea Pozzer per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it