

Le immagini dell'insicurezza... dal mondo

Una serie di immagini di insicurezza dal Bhutan.

Con oggi, nella rubrica di immagini dell'insicurezza, proponiamo delle sequenze di fotografie che evidenziano situazioni relative ad elementi di insicurezza fotografati in vari paesi del mondo.

È naturalmente necessario precisare che l'inserimento di queste fotografie sconta l'ottica della normativa italiana in materia, non è infatti assodato che nei singoli Stati le norme in materia di sicurezza sul lavoro siano analoghe a quelle italiane, ma ciò non toglie che le foto pubblicate rappresentano situazioni che - indipendentemente dalla normativa presente nella singola Nazione - non sono adeguate a tutelare l'incolumità dei lavoratori.



Foto Geom. Isabella Andreatta

02



© SICURELLO.si & SICURELLO.no.it

Foto Geom. Isabella Andreatta

03



© SICURELLO.si & SICURELLO.no.it

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

04



Foto Geom. Isabella Andreatta
© SICURELLO.si & SICURELLO.no.it



Foto Geom. Isabella Andreatta 05
© SICURELLO.si & SICURELLO.no.it



Foto Geom. Isabella Andreatta 06
© SICURELLO.si & SICURELLO.no.it

Si ringrazia la Geometra Isabella Andreatta per le fotografie.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it