

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 3996 di venerdì 21 aprile 2017

Nessuna protezione, nessun controllo

Rispetto normative e marcatura CE: ce la possiamo fare...

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CS0A64] ?#>

Brescia, 21 Apr - Arriva la bella stagione, arrivano le escursioni ed è proprio su un percorso abituale per i turisti - che frequentano una nota località di montagna - che le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi sono state scattate.

Dopo i lavori di abbattimento di numerosi alberi, prima del loro caricamento sui camion che li trasporteranno a destinazione, si provvede ad effettuare un **lavoro di scortecciamento**. Tale attività viene svolta mediante un vecchio macchinario privo di alcun tipo di protezione.

Organi di trasmissione del moto quali pulegge e cinghie, sono totalmente accessibili ed in questa situazione non solo agli addetti alla lavorazione, ma anche ai numerosi turisti che transitano lungo la stradina.



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

Nessuna protezione, nessuna delimitazione, nessun controllo, nulla di nulla.



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© **SICURELLO^{SI}** & **SICURELLO^{NO}**

Ed anche il carico dei tronchi avviene sorvolando il percorso aperto al transito e costringendo i più cauti "viaggiatori" a fermarsi o spostarsi, mentre quelli meno accorti passano tranquillamente sotto i tronchi in fase di caricamento.



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

L'idea è quella di essere tornati indietro di almeno trent'anni, ma così non è. Le normative cambiano, ma alcuni datori di lavoro dimenticano di aggiornarsi (o ancor peggio).

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

