PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 6 - numero 1101 di giovedì 14 ottobre 2004

Pittori acrobati!

Continua la serie di immagini degli italiani al lavoro ... Un'ennesima situazione di lavoro a rischio, rigorosamente ritratta dal vero dai nostri lettori.

Pubblicità

La foto qui riportata è stata scattata in questi giorni, in Italia..., da un nostro lettore.
Anche in questo caso rappresenta una situazione di lavoro altamente rischiosa.
Osservate con attenzione prima di proseguire l'articolo, cercando di individuare gli errori compiuti dai due temerai operai.
(Cliccare qui per ingrandire l'immagine).

In questo caso evitiamo di suggerire quali errori hanno compiuto i due lavoratori, vista l'evidenza dei comportamenti acrobatici.

Rinnoviamo l'invito ai lettori: se avete immagini interessanti, inviatecele; le pubblicheremo, se lo desiderate, complete dei vostri commenti.

P.s. Se non specificatamente richiesto, le foto sono pubblicate anonime.

---

www.puntosicuro.it