

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 8 - numero 1542 di mercoledì 06 settembre 2006

### **Ponteggio troppo corto? E io mi arrampico!**


*Tornano le immagini dell'insicurezza: un ennesimo esempio dell'arte di arrangiarsi.*

Pubblicità

Le buone abitudini non si scordano mai!

Ecco un nuovo esempio di una mancata progettazione (o di una progettazione insufficiente) di un intervento che comporta dei lavori in quota: forse l'azienda che sta eseguendo il lavoro aveva solo questo ponteggio? Ne dubitiamo, piuttosto nessuno si è evidentemente preoccupato di prevedere quali sarebbero state le operazioni che gli addetti avrebbero dovuto compiere per eseguire il lavoro, i quali di fronte alla necessità, non si sono fermati davanti ad un evidente pericolo!

Mancanza di prevenzione da parte dei responsabili della sicurezza ma anche mancanza di formazione per i lavoratori addetti per renderli consapevoli dei rischi da evitare.



*clickare sull'immagine per vederla ingrandita*

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**