PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 2 - numero 206 di mercoledì 18 ottobre 2000

Qual e' il grado di sicurezza nei cantieri edili?

Arrivano dalla Asl di Magenta, nel milanese, alcuni dati sui controlli effettuati nel 1999.

Arrivano dalla Asl di Magenta i dati relativi ai controlli effettuati nel 1999 nei cantieri edili di sua competenza.

Le verifiche sono state effettuate dallo Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, nell'ambito di un progetto di miglioramento delle condizioni di sicurezza nell'edilizia.

Su 282 cantieri controllati oltre il 60% (167) sono risultati non in regola con le principali norme di prevenzione degli infortuni.

Sono stati quindi emessi 9 verbali di contravvenzione che hanno colpito le nuove figure professionali destinate dalla legge 494 a prevenire gli infortuni in cantiere: i coordinatori della sicurezza.

Inoltre sono stati raggiunti dalle contravvenzioni anche 19 committenti che evidentemente non hanno vigilato sulla corretta applicazione delle norme antinfortunistiche da parte dei coordinatori.

Per quanto riguarda la tipologia delle infrazioni, le più diffuse riguardano la mancanza di protezioni contro le cadute dall'alto e l'utilizzo di macchinari e attrezzature non sicure.

---

www.puntosicuro.it