



[illegible][illegible][illegible]

**Come prevenire:** prima di salire sulla copertura del basso fabbricato, occorre accertare che la resistenza fosse sufficiente a sostenere il peso del lavoratore. Una semplice verifica a vista da parte di una persona competente, avrebbe consentito di escludere che il foglio di cartongesso di tre centimetri di spessore potesse sostenere il peso di una persona. Si sarebbero individuate altre modalità di lavoro in sicurezza come ad esempio l'adozione di misure di protezione collettiva come le tavole sopra le orditure o un sottopalco. Inoltre, i due lavoratori non avevano l'esperienza compatibile con l'attività da svolgere, ossia un'attività di tipo edile. Erano conducenti di furgoni e corrieri e non avevano ricevuto la prevista formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In più José era al suo primo giorno di lavoro presso l'azienda.

**Leggi il racconto (PDF)**

[illegible]

## Licenza Creative Commons

[illegible][illegible]