

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4828 di Martedì 01 dicembre 2020

### Storie di infortunio: toccando il vuoto

*La storia di un infortunio accaduto ad un operaio precipitato dalle scale mentre stava eseguendo i lavori di stuccatura: come è avvenuto l'incidente, le cause e come si sarebbe potuto evitare.*

*Pubblichiamo la storia "Toccano il vuoto" (a cura di Angelo Vella, Franco Balsamo, Riccardo Altopiedi, servizio PreSal della ASL Città di Torino) tratta dal repertorio delle "Storie d'infortunio" rielaborate dagli operatori dei Servizi PreSAL delle ASL piemontesi a partire dalle inchieste di infortunio, e raccolte nel sito del Centro regionale di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte ( [Dors](#)).*

*La conoscenza delle dinamiche infortunistiche non è sufficiente per comprendere aspetti di contesto, in particolare quelli organizzativi, che sempre più frequentemente ricorrono tra le cause di un evento. Un approccio basato sullo studio di caso, che trasformi le inchieste infortuni in "storie" narrate dagli operatori che hanno svolto l'indagine, può consentire la comprensione dei fattori che hanno indotto il realizzarsi o il permanere di una situazione di rischio permettendo la formulazione e condivisione di soluzioni preventive.*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0535] ?#>

**Comparto produttivo:** servizi

**Esito:** l'infortunato è caduto precipitando dall'alto all'interno della tromba delle scale prefabbricate che collegavano i piani dell'edificio dal primo al quarto.

**Dove è avvenuto:** all'interno di un complesso fieristico/commerciale, presso i locali utilizzati da un'importante Fondazione Culturale

**Cosa si stava facendo**

Christian, l'infortunato, stava eseguendo i lavori di stuccatura delle pareti in cartongesso già installate nei giorni precedenti.

**Descrizione infortunio**

Per eseguire tali lavori si trovava in cima ad una scala appoggiata su due assi, a loro volta appoggiati sul mancorrente delle scale. Ad un certo punto, esercitando una pressione contro il muro su cui stava eseguendo i lavori di stuccatura, ha perso

l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di undici metri.

### **Come prevenire:**

L'allestimento utilizzato per arrivare a lavorare ad altezze simili (due tavole, poste sul mancorrente, su cui era stata sistemata la scala) era completamente inadeguato per poter eseguire i lavori in sicurezza.

Era necessario:

- Vigilare sull'operato dei dipendenti della ditta affidataria per cui Christian lavorava;
- specificare, all'interno del piano operativo per la sicurezza ( POS), quali misure adottare per eseguire tali lavori in altezza;
- la supervisione del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, che, tuttavia, non era stato nominato

### **Leggi la storia integrale:**

[DORS ? Storia di infortunio "Toccano il vuoto"](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)