

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5330 di Mercoledì 15 febbraio 2023

Storie di infortunio: una posizione pericolosa

Un infortunio avvenuto nell'area esterna di un'azienda agricola: come è avvenuto l'incidente, le cause e le indicazioni per la prevenzione.

Il Centro regionale di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte (Dors) raccoglie storie d'infortunio rielaborate dagli operatori dei Servizi PreSAL delle ASL piemontesi a partire dalle inchieste di infortunio, con la convinzione che conoscere come e perché è accaduto sia una condizione indispensabile per proporre soluzioni efficaci per la prevenzione.

Questa storia, dal titolo "Una posizione pericolosa" (a cura di Federico Magrì, servizio PreSAL ASL TO3 - sede di Pinerolo), presenta un infortunio avvenuto nell'area esterna di un'azienda agricola.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Una posizione pericolosa

Luogo: provincia di Torino, Piemonte

Data: novembre 2019

Comparto produttivo: agricoltura

Esito: un lavoratore ha subito l'amputazione del III e IV dito della mano sinistra

Dove è avvenuto: nell'area esterna di un'azienda agricola

Cosa si stava facendo

Il lavoratore e il titolare dell'azienda agricola stavano trasportando delle rotoballe con un carro sollevatore dal pagliaio alla stalla. Il titolare era alla guida del mezzo e il lavoratore sul predellino della cabina di guida aggrappato al telaio per tenersi in equilibrio.

Descrizione infortunio

Una delle rotoballe inforcata sul carrello è caduta a terra durante il tragitto dal pagliaio all'aia. Nella manovra per tentare di inforcare nuovamente la rotoballa caduta, una ruota del carrello è finita in un canale di irrigazione facendo inclinare il mezzo su un fianco e urtare il telaio della cabina di guida contro il muro in cemento armato che delimita una concimaia. Il lavoratore appeso al telaio della cabina si è schiacciato due dita della mano sinistra contro il muro.

Come prevenire

La sola misura di prevenzione che sarebbe stata in grado di prevenire l'infortunio era il rispetto delle indicazioni fornite dal fabbricante del mezzo coinvolto nell'incidente. Sul manuale d'uso del carro sollevatore a braccio telescopico è infatti indicato molto chiaramente che il mezzo può trasportare unicamente il conducente, regolarmente posizionato sul seggiolino di guida all'interno della cabina e con la cintura di sicurezza allacciata.

Leggi la storia (pdf)

Fonte: [DoRs](#)



Licenza [Creative Commons](#)

www.puntosicuro.it