

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 3972 di venerdì 17 marzo 2017

Le immagini dell'insicurezza: peccato veniale

Peccato veniale o procedure scorrette?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0329] ?#>

Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi si riferiscono ai lavori di posa di una barriera antirumore sul margine di una strada a due corsie per ogni senso di marcia.

In particolare l'attività documentata è quella del posizionamento dei pannelli "acustici" sui supporti definitivi.

La lavorazione è abbastanza semplice: una volta installati i supporti verticali, con una gru posta su un camion si inseriscono i pannelli facendoli scorrere dall'alto verso il basso.



L'altezza di lavoro non è certo elevata e l'attività viene eseguita utilizzando una scala semplice in appoggio al pilastro.

Peccato che la scala sia scorrettamente posizionata al pilastro (l'appoggio superiore viene dato dal gradino e non dai montanti), costituisca anche un ostacolo al regolare scorrimento verso il basso del pannello ed anche la posizione dell'operaio non sia delle migliori.

Ma la procedura prevista per questo lavoro quale sarà stata?

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

