

La sicurezza nell'uso delle autogru

Si ribalta una autogru nel centro di Roma: erano stati valutati tutti i rischi ed erano state prese tutte le precauzioni? Dalle immagini dell'incidente sembrerebbe di no...

Pubblicità

Un mezzo che muove una piattaforma aerea montata su un braccio meccanico, di circa 10 metri ed alcune tonnellate di peso, che viene usato per riparare un cornicione di un palazzo, è precipitato, in mezzo alla strada, nella tarda mattinata di domenica, nel centro storico di Roma.

Nel cadere il veicolo ha trascinato con sé il ponteggio davanti al quale era parcheggiato.

cliccare sulle immagini per ingrandirle

Dalle immagini che sono state rese pubbliche sembrerebbe però che la basilare norma di prevenzione per evitare la caduta non sia stata messa in pratica: gli stabilizzatori laterali del mezzo, proprio nel lato dove si è inclinato non sembrano essere in posizione.

Sono invece ben evidenti quelli dal lato opposto.

pubblicità



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).