

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2564 di venerdì 11 febbraio 2011

Le immagini dell'insicurezza

Lavaggio delle autobetoniere: elevato rischio di caduta per gli operatori

Classica immagine all'interno di un cantiere: al termine dello scarico del calcestruzzo l'operatore sale l'apposita scaletta per il lavaggio della tramoggia e della "canala di scarico".



La lavorazione non viene però eseguita dalla pedana predisposta (molte volte risulta troppo bassa), ma salendo in piedi sul traverso del parapetto di protezione. Il rischio di caduta dall'alto è in agguato.



Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PP20008] ?#>



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it