

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2899 di venerdì 13 luglio 2012

Le immagini dell'insicurezza

Movimentazione materiali con mezzi e procedure non idonei...

Trento, 12 Lug - Alcuni anni fa entrando, come Coordinatore per la sicurezza, in un cantiere ho assistito a questa scena: due operai stavano movimentando dei pozzetti in c.l.s. utilizzando come attrezzatura di sollevamento un mini mezzo meccanico.



Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20008] ?#>

Oltre alla non corretta operazione, eseguita con un mezzo non idoneo, si deve evidenziare anche la metodologia utilizzata:

- un foro praticato nella benna,
- un gancio realizzato sagomando un tondino di acciaio,
- una fascia che inglobava due pozzetti e le cui estremità erano collegate tra loro con un altro tondino sagomato,
- l'operatore che durante tutta la manovra si posizionava e stazionava sotto la "benna di sollevamento", in questo caso anche se avesse avuto il casco ? in caso di cedimento od abbassamento involontario della benna - la situazione sarebbe cambiata veramente di poco.

In cantiere erano presenti vari mezzi per la movimentazione dei materiali (camion con gru, sollevatore telescopico, escavatore

idoneo al sollevamento materiali con relative verifiche annuali effettuate), erano state date tutte le istruzioni ed informazioni in merito alle procedure da attuare, ma una strana consuetudine si era ripresentata prepotentemente.

Ed allora non è restato che:

- sospendere la fase lavorativa,
- redigere un verbale,
- contattare il Datore di Lavoro ed il Responsabile dei Lavori,
- ma soprattutto spiegare ai lavoratori gli errori fatti e le conseguenze che tali operazioni possono comportare alla loro salute, ed infine:
- rendere consapevole il manovratore del mezzo (ma anche il preposto che era presente in cantiere e nulla diceva in merito) delle responsabilità ? anche penali ? alle quali possono andare in contro in caso di infortunio causato dall'effettuazione in modo scorretto di una procedura di lavoro.

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: **SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni**



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it