

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3168 di venerdì 27 settembre 2013

Le immagini dell'insicurezza

La sicurezza della canna fumaria...per non parlar di quella dello spazzacamino.

Udine, 27 Set - Durante una mostra mercato, un'associazione ha illustrato l'importante attività svolta dai propri associati: lo spazzacamino.

Sentir parlare di sicurezza di camini e di canne fumarie era certamente molto interessante, peccato che nel discorso della sicurezza ci si sia dimenticati di contemplare la sicurezza dei lavoratori, in particolar modo dell'operatore che in quel momento stava simulando la pulizia della canna fumaria, posizionandosi - senza alcun tipo di protezione collettiva o personale - sul tetto della struttura allestita per la mostra.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVDC53] ?#>



Tetto che superava certamente i 2 m di altezza ovvero quella quota oltre la quale si deve pensare - normativamente è obbligatorio ? alla protezione dei lavoratori dal rischio di caduta dall'alto.

Geom. Stefano Farina , Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it