

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3498 di venerdì 06 marzo 2015

Le immagini dell'insicurezza

Duecento.

Trento, 6 Mar - Con oggi la rubrica delle *immagini dell'insicurezza di sicurello.no* giunge alla duecentesima puntata.

Riguardando le circa 700 foto pubblicate a partire dal 2010 ed alle speranze più volte espresse, l'aspettativa era quella di rimanere "senza lavoro", ovvero senza fotografie, ma purtroppo tale speranza rimane puntualmente *delusa* e le situazioni di mancati infortuni sono sempre numerose.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-CORM1-[EL0329E] ?#>

Oggi vogliamo fare una carrellata di situazioni che potremmo definire al limite, ma che sono invece la sventurata attualità.

Foto 01 (a ? b): punto di ancoraggio su PLE

Filo di ferro come punto di attacco del moschettone, a destra anello chiuso e a sinistra *gancio aperto* per una "rapida rimozione del moschettone da effettuarsi in caso di emergenza".





Foto 02: *casseratura di una scala in cemento armato*

I ferri di richiamo dell'armatura diventano il punto di appoggio e stabilizzazione del lavoratore. I rischi corsi dall'operaio sono più che evidenti.



Foto 03: *ponte su cavalletti posizionato su puntelli*

L'ostacolo operativo determinato dalla presenza di un vano scala viene superato con l'utilizzo *en passant* di puntelli e tavoloni in legno sul quale posizionare il ponte su cavalletti.



Foto 04: *nudo alla meta*


Le battaglie per l'abbigliamento idoneo dei lavoratori dei cantieri si scontrano spesso con situazioni nelle quali si trovano operai con abbigliamento *tipo spiaggia*. Ma almeno i piedi...



In occasione delle 200 puntate un ringraziamento particolare va alla redazione di PUNTOSICURO.it, a tutti i lettori che settimanalmente ci seguono e commentano le immagini, ai tanti che - macchina fotografica alla mano - ci hanno aiutato in questi anni.

Permettetemi infine di ringraziare i numerosi formatori che ci hanno contatto per comunicarci l'utilizzo delle fotografie pubblicate nei loro momenti di formazione in quanto ritenute utili ed istruttive nella categoria *cose da non fare*. Lo scopo di questi articoli è proprio questo: essere utili per rendere consapevoli degli errori fatti. Ricordo che l'utilizzo delle foto pubblicate in questi articoli è gratuito nel rispetto della Licenza Creative Commons.

Nell'insicurezza non c'è nulla da festeggiare, ma almeno una fetta di torta virtuale....



Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it