

### Le immagini dell'insicurezza

*Il fotografo paparazzato.*

Trento, 3 Apr - Nel corso di una manifestazione turistica abbiamo *paparazzato* il fotografo ufficiale dell'evento *collocato* sulla sommità di un muretto ad una altezza ben superiore ai "classici" 2,00 mt.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0342E] ?#>

Dalle immagini è possibile vedere come il luogo scelto e le posizioni assunte, oltre a non essere tra le più agevoli, non sono nemmeno tra le più sicure.

Il percorso di andata, quello di ritorno, nonché il punto ove si è piazzato, espongono il fotografo a numerosi pericoli e conseguenti rischi ( caduta dall'alto, inciampo, scivolamento ...).






Qualcuno ci obietterà che i problemi sono ben altri, ma come sempre ritengo che in materia di sicurezza sia importante partire anche dalle piccole cose.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no](http://SICURELLO.no) : **l'evidenza dei mancati infortuni.**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)