PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3551 di venerdì 22 maggio 2015

Le immagini dell'insicurezza

Città che vai... conferma che trovi ? parte seconda.

Catanzaro, 22 Mag - Dopo le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no della scorsa settimana a Cagliari, continuiamo il nostro "triste" tour tra i tetti italiani.

La fotografia di oggi ci arriva dalla provincia di Catanzaro e ci mostra dei lavori che riteniamo siano propedeutici alla **posa di un'antenna televisiva**.

Anche in questo caso l'addetto è tranquillamente posizionato in copertura, senza l'adozione della benché minima protezione anticaduta.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PP20037] ?#>

Come scrivevamo la scorsa settimana: "possiamo certamente considerarla un'epidemia diffusa su tutto il territorio nazionale" ed allora forse, oltre alla formazione ed alla "repressione", è necessario pensare ad attivare dei momenti (tv, social, giornali, ecc.) di **sensibilizzazione** degli operatori che coinvolgano oltre ai datori di lavoro ed i loro dipendenti, anche i lavoratori autonomi e pure i privati cittadini che molte volte svolgono un'attività di "manutenzione" sul tetto del proprio edificio senza l'adozione di alcun tipo di protezione anticaduta.

Si ringrazia per la fotografia l'Ing. Roberto Di Cello

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

www.puntosicuro.it