

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

### Anno 17 - numero 3579 di venerdì 03 luglio 2015

# Le immagini dell'insicurezza

In esposizione.

Trento, 3 Lug - Esporre la propria merce è l'anima del commercio. E più attira l'attenzione meglio è.

Ed infatti l'attenzione di SICURELLO.no è stata attirata dalle modalità di esposizione di questo <u>carrello elevatore</u> posizionato su un bancale sollevato da un altro carrello elevatore.

#### Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20014] ?#>



Certamente un'insegna che attira l'attenzione, purtroppo non vi è alcuna delimitazione a protezione degli utenti che possono avvicinarsi e transitare al di sotto delle <u>forche sollevate</u>.

Le immagini dell'insicurezza 1/2



Ricordiamo infine che è buona norma non lasciare il carrello elevatore con il carico sollevato.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.



NG NO Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

#### www.puntosicuro.it

Le immagini dell'insicurezza 2/2