

Le immagini dell'insicurezza

Compartimentazione tagliafuoco... estinta.

Milano, 18 Sett - Un supermercato cittadino, il suo parcheggio posto al livello -1, un portone tagliafuoco a cerniera con sistema di chiusura automatico. Tutto ok e tutto regolare: in caso di incendio il portone si chiude e la compartimentazione diventa efficace.
O forse no.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1518] ?#>

Probabilmente qualcuno non ha correttamente spiegato all'addetto che posizionare i carrelli della spesa davanti al portone potrebbe impedirne la chiusura, rendendo inefficace il sistema di compartimentazione del parcheggio con la conseguenza di permettere la propagazione dell'incendio.



Se invece i carrelli sono stati posizionati dagli utenti, si rende necessario adottare un sistema che impedisca all'utente stesso di

accumulare i carrelli davanti al portone.

Si ringrazia Federico Betteni per la fotografia.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it