

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3639 di venerdì 16 ottobre 2015

Le immagini dell'insicurezza

L'importante è ridurre la portata d'acqua.

Trento, 16 Ott - Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no, oggi ci portano in una struttura sanitaria dove, per accudire il verde o pulire il piazzale, viene scollegata dall'impianto la manichetta antincendio ed al suo posto viene collegato un normale tubo di irrigazione da giardino.



© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO

Un'abitudine abbastanza diffusa ed altrettanto scorretta: in caso di necessità si perderebbe infatti del tempo prezioso per riallacciare la manichetta alla saracinesca.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[ELPT01] ?#>

Si ringrazia il Geom. Francesco Ioppi per la fotografia

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni](#).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it