

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3766 di venerdì 22 aprile 2016

Le immagini dell'insicurezza

Pedoni insicuri.

Trento, 22 Apr - I lavori di asfaltatura di una strada si trasformano, per i pedoni, in un percorso ad ostacoli con la necessità di transitare a ridosso dei mezzi d'opera senza che nessuno dia loro indicazioni od ancor meglio li fermi.

Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi ritornano sul problema dei cantieri in ambito urbano con i lavori eseguiti senza alcuna precauzione nei confronti dei pedoni o dei veicoli in transito.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20009] ?#>





Le immagini sono abbastanza eloquenti: durante i **lavori di ripristino del manto di asfalto**, su una strada posizionata in un quartiere densamente abitato, i manovratori dei mezzi d'opera eseguono le loro manovre o si posizionano per lo scarico/posa del materiale senza che i colleghi diano indicazioni agli utenti o controllino le manovre dei mezzi.

Un solo cartello indica i lavori in corso, ma è piazzato a ridosso del cantiere, nessun moviere è presente, nessuna indicazione viene data, il tutto è lasciato al buon senso delle persone che passano.

Meglio non pensare a cosa sarebbe potuto succedere se l' autista del camion, una volta scaricato l'asfalto, fosse partito mentre la persona passava a ridosso del mezzo, per di più in un punto che è certamente da considerare cieco rispetto alla posizione di guida del camion.

Anche le persone presenti sul marciapiede potevano liberamente scendere e piazzarsi dietro alla vibrofinitrice senza che nessuno li facesse fermare.

Ancora una volta un cattivo esempio di gestione di un cantiere.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it