

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

## Anno 18 - numero 3829 di venerdì 22 luglio 2016

# Le immagini dell'insicurezza

Quasi come superman!

Milano, 22 Lug - La <u>pulizia</u> dei vetri di un edificio, sia esso destinato ad abitazioni, uffici od altre attività, non è certamente un qualcosa di occasionale od episodico, ma viene ripetuto più volte nel corso degli anni e pertanto, ai fini della sicurezza, dovrebbe essere preventivamente e correttamente pianificato.

#### Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20045] ?#>

Se poi, come nel caso delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi, il lavoro viene eseguito non come attività "domestica", ma da un lavoratore (così come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008), ecco che probabilmente qualcosa ai fini della tutela della salute e sicurezza non ha funzionato:

- valutazione dei rischi,

- procedure di sicurezza,

- formazione ed informazione,

- vigilanza,

- prevenzione

- ...

Le immagini dell'insicurezza 1/3



Le immagini dell'insicurezza 2/3



Probabilmente una corretta analisi, nonché concrete ed attuabili procedure di lavoro sicuro, con idonee attrezzature, eviterebbero l'esposizione dell'addetto ad un elevatissimo rischio di <u>caduta dall'alto</u>, con conseguenze che nella loro tragicità sono facilmente immaginabili.

Ed anche il risultato del lavoro eseguito probabilmente sarebbe migliore.

Considerando che qui è andata bene, pronti per il piano superiore?

Si ringrazia la Dott.ssa Nirvana Salvi per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni



NO Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

### www.puntosicuro.it

Le immagini dell'insicurezza 3/3